

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL



CÓDIGO Nº 89001677



DIRECCIÓN ZONAL

lca	-	Ayacucho_	

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

CFP/UCP/ESCUELA: SENATI / Piso	co	
ESTUDIANTE: ALEXANDRO DEL P	IERO PEVE MUÑANTE	
ID: 001454773BLOQUE: 3	9MECDE502	
CARRERA: Estructuras y Construc	ciones Metálicas	
INSTRUCTOR: CARLOS CCENCHO)	
SEMESTRE: 5to	DEL: 10/02/25	ΔI • 31/05/25



INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE PRÁCTICA DE TRABAJO SEMANAL

1. PRESENTACIÓN.

El Informe de Práctica de trabajo semanal es un documento de control, en el cual el estudiante, registra diariamente, durante la semana, las tareas, operaciones que ejecuta en su formación práctica en SENATI y en la Empresa.

2. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE PRÁCTICA.

- 2.1 En el cuadro de rotaciones, el estudiante, registrará el nombre de las áreas o secciones por las cuales rota durante su formación práctica, precisando la fecha de inicio y término.
- 2.2 Con base al PEA proporcionado por el instructor, el estudiante transcribe el PEA en el informe de práctica. El estudiante irá registrando y controlando su avance, marcando en la columna que corresponda.
- 2.3 En la hoja de informe semanal, el estudiante registrará diariamente los trabajos que ejecuta, indicando el tiempo correspondiente. El día de asistencia al centro para las sesiones de tecnología, registrará los contenidos que desarrolla. Al término de la semana totalizará las horas. De las tareas ejecutadas durante la semana, el estudiante seleccionará la más significativa y hará una descripción del proceso de ejecución con esquemas y dibujos correspondientes que aclaren dicho proceso.
- 2.4 Semanalmente, el estudiante registrará su asistencia, en los casilleros correspondientes.
- 2.5 Semanalmente, el Monitor revisará, anotará las observaciones y recomendaciones que considere; el Instructor revisará y calificará el Informe de Práctica haciendo las observaciones y recomendaciones que considere convenientes, en los aspectos relacionados a la elaboración de un Informe Técnico (términos técnicos, dibujo técnico, descripción de la tarea y su procedimiento, normas técnicas, seguridad, etc.)
- 2.6 Si el PEA tiene menos operaciones (151) de las indicadas en el presente formato, puede eliminar alguna página. Asimismo, para el informe de las semanas siguientes, debe agregar las semanas que corresponda.
- 2.7 Escala de calificación:

CUANTITATIVA	CUALITATIVA	CONDICIÓN
16,8 - 20,0	Excelente	
13,7 - 16,7	Bueno	Aprobado
10,5 - 13,6	Aceptable	
00 - 10,4	Deficiente	Desaprobado

INFORME SEMANAL

....5....SEMESTRE SEMANA N°......4...... DEL ...05/04.... AL ...10/05.... DEL 2025...

DÍA	TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES	HABILITACIÓN DE MATERIALES PARA VIGA Habilitamos herramientas que necesitaremos (tira hujorha compas escuedos escue	
	tiza, huincha, compas, escuadra, escuadra, martillo) Habilitamos materiales (plancha de acero)	8h
	 Sacamos medidas referentes al plano y trazamos en la plancha de acero 	
MARTE	 DOBLADORAS DE TUBOS HIDRAULICOS Resistencia a la flexión Calculo analítico 	
S	Ensayo de torsiónAplicar simbología de tolerancias geométricas	7h
	FABRICACIÓN DE VIGAS	
MIÉRCOLE S	 Habilitamos las vigas haciendo el corte por plasma referente a las medidas trazadas en la plancha de acero 	8h
	 Trazamos las planchas base de la Viga en la plancha de acero referente a las medidas del plano y cortamos por corte plasma 	
	 Limpiamos los materiales cortados para que estén libres de rebabas y suciedad 	
	ARMADO DE VIGAS	
JUEVES	 Habilitamos máquina de soldar MIG-MAG Procedemos apuntalar las planchas de las vigas y unirlas 	8h
	 Con ayuda de una escuadra verificamos que las planchitas base estén correctamente puestas y derechas 	
VIERNES	VIRTUAL	
SÁBADO	X	Х
	TOTAL	31h

Tarea más significativa: FABRICACION DE VIGAS

Descripción del proceso:

OPERACIÓN 1: PREPARAMOS EL MATERIAL BASE

1er PASO: Habilitamos las piezas de trabajo.

- ♣ Habilitamos una cartulina y trazamos las medidas que nos da el plano hacia la cartulina para obtener nuestro molde
- Habilitamos una plancha de acero y con el molde trazamos
- ♣ Cortamos por plasma las medidas correspondientes y después limpiamos los materiales ♣ Usamos un molde de cartón como guía para trazar y hacemos el mismo procedimiento
 - para las planchitas base de la Viga
- Una vez trazado procedemos a cortar por plasma
- ♣ Verificamos que sean las medidas correspondientes al plano y al molde.

OPERACIÓN 2: PREPARAR EL EQUIPO DE SOLDADURA (MIG-MAG)

1er PASO: Conectamos la máquina en la fuente de poder.


- a) Colocamos los parámetros que utilizaremos en la máquina.
 - b) Ponemos la tierra o pinza en la pieza de trabajo (mesa de trabajo).
 - c) Encendemos la máquina de soldadura.

OPERACIÓN 3: APUNTALAMOS Y SOLDAMOS

1er PASO: Apuntalar las planchitas base a las vigas

- ↓ Juntamos todas las planchas bases, con sus orificios bien alineados. ↓ Realizamos el primer punto en la primera unión.
- Luego un punto de soldadura abajo y a los lados.
- **♣** Soldamos con alambre (MIG-MAG) en las uniones para asegurarlas **Recursos Utilizados (materiales, equipos/máquinas e insumos):**

Máquina de soldar (GMAW), máquina de corte por plasma, energía eléctrica, escuadra de 24", escuadra a tope, huincha, tiza, cizalla, máquina de corte por plasma, compás, EPP (respirador, tapón auditivo, guantes, lentes, ropa de trabajo, zapatos de seguridad).





AUTOCONTROL DE ASISTENCIA POR EL ESTUDIANTE											
LUN	LUNES MARTES		RTES	MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
М	Т	М	Т	М	Т	М	Т	М	Т	М	Т
ACICTENCIA A CENATI				INJUSTIFICADAS: I							
ASISTENCIA A SENATI 1							INASIS	IEN CIA	JUSTIFICA	ADAS : FJ	

EVALUACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO SEMANAL	
	NOTA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
DEL INSTRUCTOR:		DEL MONITOR DE EMPRESA:				
FIRMA DEL EZITIDIANTE:		DE MONITOR DE EMPRESA:	FIRMA DEL INSTRUCTOR:			



PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SENATI. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y VENTA SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE